



presto Anti-Welding Spray

Art.-Nr.: 211898

Technisches Merkblatt



presto Schweiß-Trennspray verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an der Schweißdüse und in der Umgebung der Schweißzone.

Qualität & Eigenschaften

- Hohe Ergiebigkeit
- Nicht brennbar
- Silikonfrei
- Hinterläßt keine Rückstände
- Leicht basisch, überflüssiges Spray kann mit Wasser entfernt werden und kann anschließend überlackiert werden
- Nicht korrosiv
- Nebelndes Sprühbild
- Durch 360° Ventil ist eine gezielte Anwendung möglich

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Emulgierendes Öl
- Farbname: weiß-transparent
- Untergründe: Schweißdüse, Schweißzone
- Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
- Aussprührate: 2.7
- Dampfdruck: 8500/20 bar
- Flammpunkt: >100 °C
- Relative Dichte: 1 g/ml
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 300 ML

Hinweise zur Benutzung

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Die zu schützenden Teile einsprühen und die Schweißarbeiten ausführen.
- Schweißspritzer mit einer Stahlbürste entfernen.
- Überflüssiges Spray mit Wasser oder einem feuchten Tuch entfernen.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.